

訂正とお詫び

下記の図書について、内容の一部に訂正がございます。深くお詫び申し上げますとともに、以下のように訂正いたします。

## ■ 1 級管工事施工管理技士 第二次検定 テキスト&amp;過去問題集 2025 年度版（令和 7 年度版）

頁	該当箇所	誤	正
191	check!!(マルチパッケージ形空気調和機に関する主な留意事項) ▶設置工事 【屋外ユニット】 5～6 行目	エアフィルターの汚れや、～スペースを確保する。	P192 【屋内ユニット】 ・天井カセット形の屋内機を～しっかり支持をとる。 の留意事項の下に移動。

以上