

訂正とお詫び

◆ 教材：2026 年度版 給水装置工事主任技術者 映像通信講座 DVD

下記の DVD ディスクについて、収録内容の重複がございました。深くお詫び申し上げますとともに、下記の内容にてご視聴をお願い申し上げます。

	重複箇所		重複内容	ご視聴方法
訂正 ①	Disc1 1時間42分37秒 }	Disc2 0時間0分13秒 }	第1編 第3章 第1節 }	Disc2の重複部分をスキップし、1時間15分37秒からご視聴ください。
	2時間58分01秒	1時間15分36秒	第1編 第3章 第3節	
訂正 ②	Disc3 3時間10分20秒 }	Disc4 0時間0分13秒 }	第1編 第6章 第5節 }	Disc4の重複部分をスキップし、0時間13分54秒からご視聴ください。
	3時間24分01秒	0時間13分53秒	過去問題解説	

◆ 教材：2026 年度版 給水装置工事主任技術者 映像通信講座 WEB 動画および DVD 映像

映像講義内の映像について、内容の一部に訂正がございました。内容を訂正すると共に、受講生の皆さまにご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。恐れ入りますが、下記をご確認の上、お読み替えいただきますようお願い申し上げます。

時間/該当箇所		修正内容			
【Web】 第1編第4章 1分53秒頃 【DVD】 Disc2 第1編第4章 3 時間35分頃	『第1編 第4章 過去問解説』 2問目：給水装置構造及び 性能（R7-23）の選択肢	映像内の選択肢（誤）			
		ア	イ	ウ	エ
		(1) 2 m	1.5 kPa	1.5 MPa	上流側
		(2) 3 m	1.5 kPa	0.75 MPa	下流側
		(3) 2 m	0.15 MPa	1.5 MPa	上流側
		(4) 2 m	1.5 kPa	0.75 MPa	下流側
		(5) 3 m	0.15 MPa	1.5 MPa	上流側
		正しい選択肢（正）			
		ア	イ	ウ	エ
		(1) 2	0.15 メガ	1.5	上流
(2) 2	15 キロ	0.15	下流		
(3) 5	0.15 メガ	1.5	下流		
(4) 5	15 キロ	0.15	下流		
(5) 5	0.15 メガ	1.5	上流		

以上