

2022年6月14日

2級管工事施工管理技士 第二次検定 受験対策講座 受講生各位

CIC 日本建設情報センター

教材内容訂正のご案内

配布教材において、下記のとおり、誤りがございました。内容を訂正すると共に、受講生の皆様にご迷惑をおかけしたことを、深くお詫び申し上げます。恐れ入りますが、本正誤表をご確認の上、ご利用いただきますようお願い申し上げます。

■ 教材：2022年度版 2級管工事施工管理技士 第二次検定 実践セミナー

頁	該当箇所	誤	正
32	〔設問2〕 (5) 改善策	所定の <u>吐水口空間</u> を確保する必要がある。	所定の <u>排水口空間</u> を確保する必要がある。

以上