

訂正とお詫び

講義で使用する教材について、内容の一部に訂正がございます。深くお詫び申し上げますとともに、以下のように訂正いたします。

■ 1 級土木施工管理技士 第一次検定 テキスト(改訂第三版)

頁	該当箇所	誤	正
P27	図表2 についての解説文 (計4ヶ所)	上図のように、断面及び流心の高さが変化する流管の①・②断面において、$v_1^2/2g$、$v_2^2/2g$、z_1とz_2及びp_1/p_gとp_2/p_gの値は異なるが、全水頭H_eは等しい。そのため、次式で表される。 $\frac{v_1^2}{2g} + z_1 + \frac{p_1}{p_g} = \frac{v_2^2}{2g} + z_2 + \frac{p_2}{p_g}$ $= H_e$ ※下線部が p (ピー) となっている	上図のように、断面及び流心の高さが変化する流管の①・②断面において、$v_1^2/2g$、$v_2^2/2g$、z_1とz_2及び$p_1/\rho g$と$p_2/\rho g$の値は異なるが、全水頭H_eは等しい。そのため、次式で表される。 $\frac{v_1^2}{2g} + z_1 + \frac{p_1}{\rho g} = \frac{v_2^2}{2g} + z_2 + \frac{p_2}{\rho g}$ $= H_e$ ※下線部が ρ (ロ) となっている
P33	図表2 内 「ベーン試験」の 「試験で得られる結果」	粘着力 c [N/mm²] (粘性地盤のせん断強	粘着力 c [N/mm²] (粘性地盤のせん断強<u>さ</u>)

以上